



CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "MARTESANA EST"

COMUNI DI POZZO D'ADDA - TREZZANO ROSA - VAPRIO D'ADDA
Città Metropolitana di Milano
20069 - P.zza Cavour, 26 - Tel. 029094428 - Fax. 0290989520 -
SEZIONE DI POLIZIA STRADALE
E-Mail: poliziale@comune.vapriodadda.mi.it
PEC: poliziale.vapriodadda@legalmail.it



VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER ULTRALYTE"

In data 26 alle ore 16.45 in località VIA DANTE - COMUNE VAPRIO D'ADDA
i sottoscritti COMMISSARIO CAPO COORDINATORE STEFANO ROSSI
in servizio presso POLIZIA LOCALE MARTESANA EST
hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo TELELASER ULTRALYTE matr. UL003798
omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto n.1824 del 20/03/2000 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- di aver preso visione del Certificato di Taratura n. B3002019-ACCR-VX del 07/06/19 relativo al dispositivo in oggetto;
- di aver preso visione della Dichiarazione di Manutenzione periodica n. 1935/19 del 13/06/2019 relativa al dispositivo in oggetto;
- di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
- di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

CONTROLLO DI INTEGRITA' DEL DISPLAY	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
CONTROLLO A DISTANZA FISSA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO DEL MIRINO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

- di aver abbassato il limite di cattura ~~così da permettere la stampa delle infrazioni simulate;~~
- di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'	ORARIO INIZIO:	ORARIO FINE:
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min.20): <u>23</u>	<u>16.45</u>	<u>17.25</u>
NUMERO MISURE ATTRIBUITE CORRETTAMENTE (RILEVATE):	<u>TUTTE</u>	
% MISURE CORRETTE (RILEVATE/TOTALE):	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 95% POSITIVO <input type="checkbox"/> < 95% NEGATIVO

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

- che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.
- che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

I verbalizzanti:

26 GIU 2019



TLU-MD02-04

Prot.: **008389** del

27 GIU 2019